


# Инструкция по монтажу Schiedel Permeter.

## Нагрузки и высоты Schiedel Permeter Ø130-250



MAX НАГРУЗК	int Ø (mm)	130	1	1	2	3	3
			5	8	0	5	0

Внутр. Ø (мм)	a (м)	b (м)	c	d

A (m)			000000
элемент для напольного монтажа	15	1111111	555582
Проходной опорный элемент	15	1111111	555552
Опорная пластина с отводом конденсата	15	1111111	555552
Diagram A	15	11111	5555
Diagram B	10	11111	0000
Настенный хомут 50mm	3	333333	
Тройник 90°	10	111111	00008 <sup>6</sup>
Тройник 45°	10	111111	00000 <sup>3</sup>
Тройник прочистки	10	111111	00008 <sup>6</sup>

			(( MM ))
130	4	3	11 55
150	4	3	11 55
180	4	3	11 55
200	4	3	11 55
230	4	3	11 55
250	4	3	11 55
300	4	2,5	11 55
350	3	2	8 1 5

### Вариант монтажа на топку PERMETER 25 ø250

